


WARUNKI WODNE DOBRE

WARUNKI WODNE DOBRE

 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lenartowskiej w Starachowicach				Zał.Nr
Opracował	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny I-I' Skala 1: $\frac{100}{2000}$
Weryfikował	02.2017	B.Gacek	<i>Gacek</i>	
	02.2017	T.St pie	<i>Stępień</i>	

Rysunek wykonano programem "GeoStar"